

XBF серия

Блистер-упаковочные машины

Инструкция по эксплуатации



І. Особенности и эксплуатация.

Основной движущей силой в блистер-упаковочных машинах серии XBF является пневматический элемент, обладающий регулируемой системой электрического нагревания. Можно использовать такие материалы как поливинилхлорид, полиэтилен, полипропилен. Работа машины непрерывна, удобна и эффективна. Машины для блистерной упаковки серии XBF применяются для блистерной упаковки, широко используют для упаковки скобяных изделий, игрушек, электронных компонентов и т.д. Упаковка имеет следующие особенности: водонепроницаемая, герметичная, прочная и красивая.

П. Технические параметры.

Вольтаж:

onbrum.

Мощность:

Сила тока:

Коэффициент усиления по мощности при

согласованной нагрузке

Поворотный размер:

Макс. размер запайки:

Высота пакета (макс):

Размеры:

220V/50HZ

<= 1.5 KW

<15A

1.1KW(11/2HP)

920mm

920111111

XBF-500 500X300mm


XBF-700 700X450mm

<150mm

XBF-500 1120X920X1520mm

XBF-700 1400X1220X1520mm





показывает силу мощности

показывает величину давления

соединяет бумагу и блистер

устанавливают на нем ТЭН

регулирует вольтаж



І.Лампа питания показывает что питание включено

2. Выключатель питания соединяет машину

3. Амперметр

4. Переключатель электропотока

5. Измеритель давления

6. Кулисный камень

7. Поворотный стол

8. Тепловой выключатель подключает и отключает тепловой

выключатель

9. Таймер нагревания регулирует время нагревания ТЭНа

10. Переключатель охлаждения подключает и отключает переключатель

охлаждения

11. Таймер охлаждения регулирует время охлаждения для поддержания

давления

12. Счётчик считает количество

13. Клапан снижения давления регулирует рабочее давление

14. Клемма поставляет источник ТЭН

IV. Процесс работы

- 1. Машина оборудована муфтой, чей корпус соединен с землей. Во время работы нужно обеспечить заземление.
- 2. Подвести газовый шланг и соединить с клапаном уменьшения давления, со смазочным устройством и переключающим клапаном направления, затем включить переключатель газа чтобы подвести сжатый воздух для кулисного камня. Регулирование воздушного давления происходит исходя из размеров продукта, толщины блистера, а также исходя из конкретных деталей. Скорость перемещения кулисного камня нужно предварительно настроить. Если необходимо произвести регулирование, то для этого вы можете настроить два односторонних дросселя.
- 3. Поместить ТЭН на рабочий стол, соединить электропровод муфты с клеммой.
- 4. Включить главный выключатель и соединить машину с электропитанием.



- 5. Включить переключатель охлаждения и соединить с таймером охлаждения. Отрегулировать таймер охлаждения.
- 6. Включить переключатель нагревания и соединить с таймером нагревания. Выбрать собственное время нагрева в соответствии с условиями.
 - 7. Селектор используется для регулирования питания ТЭНа, также он используется вместе с таймером нагревания.
 - 8. Появление влажности, обычно можно объяснить тем, что скорость растет медленно или работа машины приостанавливается. Машина оснащена фильтрацией воды, чтобы выпустить воду надо нажимать на рукоятку клапана фильтра. Машина снова заработает.
 - 9. Чтобы продлить эксплуатационное время машины, вы можете добавить немного масла на вал цилиндра.
 - 10. Ротация против часовой стрелки, необходимо наблюдать за кулисным камнем во время нажатия. Если проблемы не возникают, вы можете разместить блистер и бумажную карту на матрицу для запайки.
 - V. Соединительная цепочка ТЭН

(смотрите рис.1)


VI.Эксплуатация

- 1. Оператор помещает продукт и бумажную карту на пресс-форму, машина начнет процесс запайки.
- 2. Когда работа закончена, выключите питание и положите пласт толстой бумажной карты чтобы избежать того, что нагревательные полоски могут вызвать возгорание резиновой дощечки на кулисном камне.

VII. Нахождение и устранение неисправностей

| Проблема | Причина | Устранение | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Машина не запускается | Не подается питание или | Открыть главный | |
| | вольтаж слишком низкий | выключатель и проверить | |
| | | | |
| Температура очень | Время нагревания | Сократить время | |
| высокая и | слишком долгое или сила | нагревания ли уменьшить | |
| политетрафторэтилен | нагревания слишком | питание | |
| темнеет | высокая | | |
| | | | |
| Плохая формовка | Время охлаждение | Увеличить время | |
| | слишком короткое | охлаждения | |
| | | | |






Чертеж электрокомпонентов.

SJI таймер нагревания J калькулятор электрическое управление

Ү перепускной клапан электрического управления

С АС соединитель





Детальные измерители пневматического элемента.

| No | Наименование | Тип | Количество |
|----|---------------------------------|--------------|------------|
| 1 | Воздушный компрессор | 0.2—0.5 M PA | 1 |
| 2 | Автоотключатель подачи газа | QFLJWA—LS | 1 |
| 3 | Клапан изменения направления | Q25DA—LS | 1 |
| 4 | Дроссельная заслонка | QLA—LS | 2 |
| 5 | Цилиндр | QGB—63x150 | 1 |
| 6 | Глушитель | QX—LS | 2 |



